

平成21年3月25日
徳山工業高等専門学校長
平野 千博

徳山工業高等専門学校の吹き付けアスベスト保有に関する今後の対応等について

平成21年3月10日付、吹き付けアスベスト保有について公表したことに関する今後の対応等をお知らせいたします。

さきにお知らせしておりましたとおり、現状では吹き付け表面の劣化及び損傷等が見当たらず、空気中のアスベスト濃度測定結果からも安全性の確認はされており飛散の恐れはないものと判断しておりますが、学生及び関係者の安全確保を第一に考えて、下表のとおり今後対応することといたしました。

今後も空気中のアスベスト濃度測定及び吹き付け表面劣化損傷等の確認を定期的に行い、異常等発見されれば直ちに該当する部屋への立入禁止並びに外部への飛散防止措置をとることとします。

学生、保護者並びに関係者の皆様にご心配をおかけいたしますが、本校のこのたびの対応について、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

吹き付けアスベストの検出場所及び今後の対応等について

建 物	場 所(吹付面積)	使用部位	定性分析 検出物質(0.1wt%超)	空気中アスベスト 濃度測定結果	今後の対応等	
専門科目棟	構造実験室(101m ²)	天井	クリンタイル	未検出	8月に除去工事実施予定	
	水理実験室(103m ²)					
	材料実験室(88m ²)					
	1階	土質実験室(29m ²)	天井	クリンタイル	未検出	3月末に飛散防止対策を行い、今後の建物改修時に除去工事実施予定
		コンクリート実験室(59m ²)				
		土質工学実験室(89m ²)				
		電気工学実験室(137m ²)				
福利厚生センター	1階	浴室・脱衣室(7m ²)	天井	クリンタイル	未検出	3月末から除去工事実施
図書館	3階	書庫(17m ²)	天井	クリンタイル	0.3本/1%	
周南住宅5号棟	1～4階	和室・居室・台所 玄関・便所(896m ²)	天井	クリンタイル	未検出	順次対策工事を実施予定 実施時期については判明次第お知らせします

※ 大気汚染防止法の基準値は10本/1%
※ 未検出とは、定量下限(0.3本/1%)未満
※ 専門科目棟1階の土質実験室(29m²)は、前回掲載漏れがありましたので追記いたします。

(問い合わせ先) 徳山工業高等専門学校

総務課施設係 (TEL 0834-29-6226)